
Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: cimbi - 2007.11.21 10:17

Sziasztok!

Egy olyan problémával szeretnék hozzatok fordulni, amit sajnos nem sikerült egyedül megoldanom, remélem tudtok segíteni!

Én egy 2002es évjáratú GS-t hajtok, a hibajelenség pedig, hogy a vizpumpa alatt található apró gyári furatból lassan, de kitartóan szivárog a hűtőfolyadék! Első alkalommal, mikor utántöltöttem kb2-3dl ment bele, ennek 3hete. Hétvégén is ellenőriztem, úgy tűnt nincs a gép alatt tócsa, de a kiegyenlítő tartályból most is eltűnt a fagyálló! Tapasztaltatok már hasonlót, vagy tudja valaki, hogy milyen célt szolgál az a furat? Köszí

cimbi

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Jano - 2007.11.21 10:21

1 ÖTLET: fagydugó?

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: roncsi - 2007.11.21 12:07

Talán próbld meg húzni az alsó csavaron mert az a leeresztő csavar és lehet ,hogy laza.Más ötletem nincs.

Jano írta.:

1 ÖTLET: fagydugó?

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2007.11.21 12:08

Ha elmegy a vizpumpán a szimmering életkedve akkor ugye ezt jelzi mégpedig úgy, hogy szivárogtatja a nedűt (ez van most nálad) a furat pedig direkt azért van kitalálva, hogy ki tudjon csöpögni az aminek üzemszerűen nem kellene ott lennie... mármint a "féligzárt" burkolata alatt.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Csiga - 2007.11.21 12:21

Autóknál is ugyanez a jelenség és egyértelműen vízpumpár utal.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2007.11.21 14:46

Vízpumpa Cs.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Dumdum - 2007.11.21 14:53

Én is azt mondom.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: majsa - 2007.11.21 21:01

cimbi írta::

Első alkalommal, mikor utántöltöttem kb2-3dl ment bele, ennek 3hete. Hétfégén is ellenőriztem, úgy tűnt nincs a gép alatt tócsa, de a kiegyenlítő tartályból most is eltűnt a fagyálló!

Erre, csak azt tudnám mondani, hogy 3hét alatt el is párologhatott alóla....
vagy, esetleg egy légtelenítés is ráférne(a légtelenítő csavart a gyertyasapka környékén keresd,ha nem lenne meg)!

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2007.11.22 07:32

Tócsa nem is lesz, mert csak nyomás alatt jön a nafta kifele... de ha járatod egyhelyben akkor is pont a kipufra csöpög, akkor sem lesz tócsa. A légtelenítésnek sztem sok köze nincs hozzá. Vízpumpát meg nem kell cserélni, mert minek? hiszen ez egy olyan eccerű szerkezet ennél a mocinál, hogy nincs mi elromoljon rajta:

http://www.f650.hu/components/com_fireboard/uploaded/images/R13_17003c.jpg

Ha csak a 3-as tömítés kakukk (valószínűsítsük) akkor párszázFt-ból kész is. Ha a 8-as tömítés ment volna el, akkor az olaj lenne vizes, vagy a víz olajos.

Hajrá cimbi! kezd a tömítéssel!

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: majsa - 2007.11.22 07:43

KovRob írta::

Vízpumpát meg nem kell cserélni, mert minek? hiszen ez egy olyan eccerű szerkezet ennél a mocinál, hogy nincs mi elromoljon rajta:quote]

Méé?

Írta valaki,hogy kikell cserélni?

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2007.11.22 08:16

Nasa. Ha jól értelmeztem a "CS"-t.. :S

majsa írta::

Méé?

Írta valaki,hogy kikell cserélni?

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Dumdum - 2007.11.22 08:57

Hát ami elromolhat az bizony el is romlik...:)

KovRob írta::

Vízpumpát meg nem kell cserélni, mert minek? hiszen ez egy olyan eccerű szerkezet ennél a mocinál, hogy nincs mi elromoljon rajta:

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2007.11.22 19:08

Bocsánat!

Igen a Cs az csere lenne de nállam ez azt jelentette volna , hogy mindenképp szétszed megcsinál nem pedig után tölt, stb. , mert mocizás közben a jó időben nem szerelünk, MOTOROZUNK. Tehát most épp itt az ideje a javításnak.
:P

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Dumdum - 2007.11.22 21:55

NaSa bácsi tökéletesen egyetértek!:)

Én is tuti kicserélném.Az autonál is ha már a "kisnyíláson"szivárog a víz,pumpa akkor cs.(csere).Kicsi esélyt látok hogy csak egytömítés szarta volna el magát....

Nem hiszem hogy megéri kísérletezgetni vele.

Úgy is akkor fog tökéletesen behánygni ha 2 fényévre leszel mindenféle élőlényel lakott területtől.

persze vannak anyagi vonzatai is a dolognak,de ez egy qva drága sport sajnos...

NaSa írta::

Bocsánat!

Igen a Cs az csere lenne de nállam ez azt jelentette volna , hogy mindenképp szétszed megcsinál nem pedig után tölt, stb. , mert mocizás közben a jó időben nem szerelünk, MOTOROZUNK. Tehát most épp itt az ideje a javításnak.
:P

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2007.11.23 07:53

:) Részemről az exkuzimoá!

NaSa írta::

Bocsánat!

Igen a Cs az csere lenne de nállam ez azt jelentette volna , hogy mindenképp szétszed megcsinál nem pedig után tölt, stb. , mert mocizás közben a jó időben nem szerelünk, MOTOROZUNK. Tehát most épp itt az ideje a javításnak.
:P

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: cimbi - 2007.11.23 18:19

Köszí a válaszokat!

Nagyon sokat segítettetek! Jövő héten széthúszom, és kiderül, hogy mennyire súlyos a probléma:~)! Remélem nem kerül sor a pumpa komplett cseréjére, mert az biztos vaskos összeg!:(

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Dumdum - 2007.11.23 23:09

Ha gondolod meg infozhatom mennyi...

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: cimbi - 2007.11.24 12:39

Nem életbevágóan fontos, de ha megkérdezed azt nagyon megköszönném:) !

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Dumdum - 2007.11.25 14:54

hétfő lesz a napja!

cimbi írta::

Nem életbevágóan fontos, de ha megkérdezed azt nagyon megköszönném:) !

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: hajaj - 2009.07.28 10:16

Sziasztok!

Hajgató Gergely vagyok, újonc, jövődöbeli BMW tulajdonos.B) (egyszer csak összejön egy boxer:))
A családban (fater) van egy 2002-es évjáratú F650GS, ami alig volt használatban, eddig ha jól tudom az első kötelező szerviz ment bele, 3 éve. Most viszont esedékes a következő olajcsere, amit már itthon végeznénk. A kérdésem az lenne, hogy ennyi idő után érdemes-e a hűtőfolyadékot is lecserélni, illetve milyen időközönként ajánlott a csere. Ha nem cserélik időben, a kifáradt hűtőfolyadék tényleg eloxálhatja az alublokkot is? Ha pár tippel, ami a letölthető szerelési könyvben nincs benn vagy bevált olaj- és fagyálló márkákkal is tudnátok szolgálni azt is megköszönném! (Az enyhén jobb oldalra döntést már olvastam)
Ha nem ebbe a topikba kellett volna írnom, elnézést!

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2009.07.28 17:08

A csereperiódus benne van a szervízdoksiban... nem akarok hülyeséget modnani (megnézni most nem tudom) de szerintem kétévente írja...

A nitrátmentesek nem eloxálják. Olyat vegyél. Pl a Castrol Antifreeze NF.

Olaj az olaj topikban... ;)

hajaj írta:

Sziasztok!

Hajgató Gergely vagyok, újonc, jövődöbeli BMW tulajdonos.B) (egyszer csak összejön egy boxer:))
A családban (fater) van egy 2002-es évjáratú F650GS, ami alig volt használatban, eddig ha jól tudom az első kötelező szerviz ment bele, 3 éve. Most viszont esedékes a következő olajcsere, amit már itthon végeznénk. A kérdésem az lenne, hogy ennyi idő után érdemes-e a hűtőfolyadékot is lecserélni, illetve milyen időközönként ajánlott a csere. Ha nem cserélik időben, a kifáradt hűtőfolyadék tényleg eloxálhatja az alublokkot is? Ha pár tippel, ami a letölthető szerelési

könyvben nincs benn vagy bevált olaj- és fagyálló márkákkal is tudnátok szolgálni azt is megköszönném! (Az enyhén jobb oldalra döntést már olvastam)
Ha nem ebbe a topikba kellett volna írnom, elnézést!

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: hajaj - 2009.07.29 10:31

Köszönöm a gyors választ! :)

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2009.07.29 16:30

de nállam is van olcsó fagyálló ami biztos hogy nem marja szét az alut

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: hajaj - 2009.07.31 18:27

Köszönöm, de közben már beszereztem amit kellett.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: frenk - 2009.10.10 17:34

Segítség! tegnap már észrevettem hogy melegszik a víz kigyulladt a lámpa . Kicsit terepeztem gondoltam meleg van stb ,de még soha nem csinált ilyet.Ma városban lámpánál állok kigyulladt amikor haladok elalszik... még semmit nem néztem rajta a vízszintet sem -de hova is tűnhet a víz -nem?:(

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: majsa - 2009.10.11 09:21

frenk írta:

...városban lámpánál állok kigyulladt amikor haladok elalszik... még semmit nem néztem rajta a vízszintet sem -de hova is tűnhet a víz -nem

A hőventillátorod nem kapcsol be.

Szerintem.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: frenk - 2009.10.11 10:50

majsa írta:

frenk írta:

...városban lámpánál állok kigyulladt amikor haladok elalszik... még semmit nem néztem rajta a vízszintet sem -de hova is tűnhet a víz -nem

A hőventillátorod nem kapcsol be.

Szerintem.

de de bekapcsol megy és utána felgyullad a lámpa majd kisidő múlva kb2 perc és elalszik, inkább mintha később kapcsolna be a ventilátor...

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2009.10.12 08:58

Van elég víz a rendszerben?
Nincsenek eltömődve a hűtő lamellái?
A termosztátod időbennyit?

...

Hirtelen ennyi jutott eszembe, amit egyszerűen tudsz ellenőrizni. ;)

frenk írta:

majsa írta:

frenk írta:

...városban lámpánál állok kigyulladt amikor haladok elalszik... még semmit nem néztem rajta a vizszintet sem -de hova is tűnhet a víz -nem

A hőventilátorod nem kapcsol be.

Szerintem.

de de bekapcsol megy és utána felgyullad a lámpa majd kisidő múlva kb2 perc és elalszik, inkább mintha később kapcsolna be a ventilátor...

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: wesen - 2009.10.12 09:45

Frank! Nézd meg a lamellákat nincsenek-e elvízkövesedve (elvileg nem lehet) meg nézd meg azt is, hogy nem szivárogo-e a hűtővíz a két csavarhely alatt.

A másik reméljük nem ez a probléma, de haverom KTMjén ugyan ez jelenség volt a szervíz kicserélt mindent ami a hűtéssel kapcsolatban tönkre mehet és a végén kiderült hogy hengerfejes :(

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: frenk - 2009.10.12 09:55

Szoval én többször ellenőriztem a kiegyenlítő tartályban a vizet mindig rendben volt. Most is de a hűtőben kevés volt a víz. Utántöltöttem -most ok, de hová lett belőle? Kb 2deci hiányzott. Most figyelem erősen.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Jivula - 2010.03.01 18:52

Sziasztok!

Már megint a gond! Tegnap egy 200km-es kerülő után csöppenést fedeztem fel a hűtőnél. Hamar lebont, megnéz, hát egy 6-os anya vigyorog a váz és a radiátor alsó széle között. Csavar ki, bordák között kifújva, motor beindít, ventilátor bekapcs(3x), semmi szivárgás. Ma voltam dolgozni, oda-vissza 70km a hűtő száraz. Létezhet az, hogy csak egy kicsit megfeszítette a csavar a bordákat és azért szivárgott? Ha nagy hülyeség ez a kérdés akkor sorry, de megnéztem 93e-

be fájna egy új hűtő.
Kösz!

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2010.03.02 09:08

Nekem ugyanezt egy kavics követte el. Szerintem ha egyszer szivárgott, akkor szivárogni is fog később is. Mitől javulna meg?

A hullő kft-nél 5,000 Ft-ért javították az enyémet. <http://www.hullokft.hu/>

Jivula írta:

Sziasztok!

Már megint a gond! Tegnap egy 200km-es kerülő után csöppenést fedeztem fel a hűtőnél. Hamar lebont, megnéz, hát egy 6-os anya vigyorog a váz és a radiátor alsó széle között. Csavar ki, bordák között kifújva, motor beindít, ventilátor bekapcs(3x), semmi szivárgás. Ma voltam dolgozni, oda-vissza 70km a hűtő száraz. Létezhet az, hogy csak egy kicsit megfeszítette a csavar a bordákat és azért szivárgott? Ha nagy hülyeség ez a kérdés akkor sorry, de megnéztem 93e-be fájna egy új hűtő.

Kösz!

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Jivula - 2010.03.02 18:21

Köszönöm!

Bízom benne, hogy az "Öregek" tudnak olcsóbb megoldást is. De ha hiszed, ha nem ma is hajtottam és csont száraz ott ahol a gebasz volt, a kiegyenlítőből nem ment a víz. Most még warte, aztán hétvégén megint szétborítom, hátha csak nem látszik a légterelőtől. Utána irány a forrasztó műhely.

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Csiga - 2010.03.02 18:44

Jivula írta:

Köszönöm!

Bízom benne, hogy az "Öregek" tudnak olcsóbb megoldást is. De ha hiszed, ha nem ma is hajtottam és csont száraz ott ahol a gebasz volt, a kiegyenlítőből nem ment a víz. Most még warte, aztán hétvégén megint szétborítom, hátha csak nem látszik a légterelőtől. Utána irány a forrasztó műhely.

Autósboltokban lehet kapni hűtőfolyadékba öntendő tömítőanyagot, azt esteleg érdemes még megpróbálni. Nekem volt, és használt (autóban).

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2010.03.02 19:18

Nem akarok elkeseríteni, de a lyuk ott van. :)

Valószínűleg a hűtőből a lyukig már leürült a hűtőfolyadék és most ezért nem szivárog. A kiegyenlítőtartálynak nincs köze ebben az esetben a "kiegyenlítéshez" mivel a kupak csak nyomásra nyitna, ami nálad ugye a lyuk miatt már nem épülhet fel.

Javalom csavard le a hűtő kupakját és győződj meg a valós hűtőfolyadék színtről a rendszerben mielőtt nagyobb gond lenne! ;)

Jivula írta:

Köszönöm!

Bízom benne, hogy az "Öregek" tudnak olcsóbb megoldást is. De ha hiszed, ha nem ma is hajtottam és csont száraz ott ahol a gebasz volt, a kiegyenlítőből nem ment a víz. Most még várte, aztán hétvégén megint szétborítom, hátha csak nem látszik a légtérrelőtől. Utána irány a forrasztó műhely.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: riskywhisky - 2010.03.02 19:40

Nekifutok másodszor. (Amit eddig írtam, elveszett)

Ha megengeditek, egy gondolat erejéig én is beleokoskodnék. Csak az a átkozott széleskörű tapasztalatom... :-)

És bocs Csiga, nem veled akarok vitába szállni.

de ha tényleg ott van az a lyuk, és tényleg ott van, akkor ne fuss egy teljesen felesleges kört a hűtőtömítővel. Hosszú távon csak a gond lesz vele. Mert nem csak oda rakódik ám le, ahová jó lenne, hanem máshová is , a vízpumpa tengelyére, meg a hűtő belsejére. Alyuknál meg csak mégis szivárog majd. Végül úgyis ki kell venni...

Tűzoltásra talán jó, de most még ilyenkor, szezon előtt el kell vinni a hűtőforrasztós szakizhoz, az örökös lesz.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Csiga - 2010.03.02 22:01

riskywhisky írta:

Nekifutok másodszor. (Amit eddig írtam, elveszett)

Ha megengeditek, egy gondolat erejéig én is beleokoskodnék. Csak az a átkozott széleskörű tapasztalatom... :-)

És bocs Csiga, nem veled akarok vitába szállni.

de ha tényleg ott van az a lyuk, és tényleg ott van, akkor ne fuss egy teljesen felesleges kört a hűtőtömítővel. Hosszú távon csak a gond lesz vele. Mert nem csak oda rakódik ám le, ahová jó lenne, hanem máshová is , a vízpumpa tengelyére, meg a hűtő belsejére. Alyuknál meg csak mégis szivárog majd. Végül úgyis ki kell venni...

Tűzoltásra talán jó, de most még ilyenkor, szezon előtt el kell vinni a hűtőforrasztós szakizhoz, az örökös lesz.

Igenis mester! B) Én minden ésszerű dolgot elfogadok!

DE! Ha egy hajszáltrepedés van mondjuk, akkor esetleg ez a megoldás "diszkrétebb"-nek mondható és elég hatásos lehet. Én se vitázok, csak azon gondolkodom mit tennék, ha ilyen problémám lenne.

Ugyanakkor az is benne van, hogy tudok mutatni a Hüllő Kft. munkáiból egy mesterdarabot. Kb olyanra sikerült, mint Quasimodo arcából vett bőrminta felnagyítva. Magyarul nem szép, és akkor finom voltam. (Honda CBF hűtő, nem hajszáltrepedéses problémával)

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Jivula - 2010.03.03 06:43

Uraim, a helyzet a következő!

Reggel miután elolvastam a tanácsaitokat kimentem és a következő a helyzet. Lekaptam a bal oldalát, ellenőriztem a hűtőben a szintet, ott a folyadék a kupak alatt. Megnyomkodtam a gumicsöveket és szépen látszik, hogy mozog a fagyálló. Mivel a szivárgás az alján volt már rég ki kellett volna, hogy ürüljön, ahogy Robi írta. Még egy teóriám van, bár lesz aki megmosolyog érte: nem lehet, hogy olyan benne a fagyálló amibe előzőleg öntöttek a Csiga által említett tömítőből is? Komolyan úgy érzem, hogy hülyét csinál belőlem a motorom mostanában.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2010.03.03 08:32

Hááát... inntentől kezdve bármi lehet. :)

Ha nagyon biztosra szeretnél menni, akkor hűtő ki, ledugaszol, majd 1-1,5 bar nyomással levegővel megnyomva víz alá vele.

Ha nem szeretnél ennyit szerelgetni, akkor hagyd mindent így ahogy van és ellenőrizd rendszeresen a vízszintet miközben árgusan figyelgeted az túlmelegedés visszajelző lámpát.

Jivula írta:

Uraim,a helyzet a következő!

Reggel miután elolvastam a tanácsaitokat kimentem és a következő a helyzet.Lekaptam a bal oldalát,ellenőriztem a hűtőben a szintet,ott a folyadék a kupak alatt.Megnyomkodtam a gumicsöveket és szépen látszik,hogy mozog a fagyálló.Mivel a szivárgás az alján volt már rég ki kellett volna,hogy ürüljön,ahogy Robi írta.Még egy teóriám van,bár lesz aki megmosolyog érte:nem lehet,hogy olyan benne a fagyálló amibe előzőleg öntöttek a Csiga által említett tömítőből is? Komolyan úgy érzem,hogy hülyét csinál belőlem a motorom mostanában.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2010.03.03 09:07

De!!

Azt a hűtő tömitő adalékot NE HASZNÁLD

Miért?

Azért mert az anyag amit beöntesz az a levegő hatására kikeményedik!

Meg máshol is és elfogja tömíteni, szűkíteni a hűtő csöveit.
(ha lentebb megy a víz szinted)

Ez a tömítő anyag arra jó ha útközben folyik a hűtőd akkor az első javítási helyig eltudsz menni vele.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2010.03.03 09:09

Ja még annyit

Ez az anyag lehet lenmag liszt vagy egyszerû tojás fehérje.

És sofőrök találták ki.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: KovRob - 2010.03.03 15:19

Hajjakmeg... aszitem a tyúk tojja! :woohoo:

NaSa írta:

Ja még annyit

Ez az anyag lehet lenmag liszt vagy egyszerû tojás fehérje.

És sofőrök találták ki.

=====

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Csiga - 2010.03.03 15:50

Nem értitek? Ne használjatok hűtő tömítő anyagot! Mióta ezt magyarázom, ti meg sz..tok rája! :woohoo: :cheer:

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Jivula - 2010.03.03 16:17

Mégegyszer köszönöm a válaszokat,segítséget,részemről kivesézett a kérdés.;

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: frenk - 2010.03.04 18:54

Az is lehet hogy csak a nyálad csöppent le csak nem vetted észre.....woohoo:

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Jano - 2010.03.06 12:05

hűtőfolyadék, lánckenés, világítás gyengesége, kormánycsapágy-csere...

basszus hogy én már minden jóból kimaradok! dühítő...

Válasz:Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: péter - 2010.03.06 16:36

Jano írta:

hűtőfolyadék, lánckenés, világítás gyengesége, kormánycsapágy-csere...

basszus hogy én már minden jóból kimaradok! dühítő...

majd jön az olajevés meg a kardánkotyogás helyette ;)

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Mora - 2011.10.02 15:52

Visszaolvasva a témát, felmerült bennem egy kérdés. Tudja-e valaki, hogy a korábban a hűtőbe öntögetett hűtőtömítő-maradékokat hogy lehetne "kioldani" a hűtőrendszerből?

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2011.10.02 17:09

az a gáz hogy ahol levegővel érintkezik ott kikeményedik
szerintem alapos átmosással talán valamennyire ki tudod mosni

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: dzsini - 2012.02.28 11:15

Javított már valaki vízpumpát?
Ha csak szivárogo, akkor nem elég csak az első szimeringet kicserélni?
Mindenképpen le kell bontani a magmáig? :huh:

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2012.02.28 11:40

igen meg kell bontani mert csak az az egy módja van a javításnak
ha csöpög akkor már az első gáton túljutott a hűtőfolyadék
11512343451 ez a szett száma amit cserélni kell a gs ba

Itt rendelheted

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: dzsini - 2012.02.28 12:16

Nem vagyok nagy utalósdí, rendelgetősdí, nem is nagyon szeretem, a régi módszerrel már nem működik!

NaSa írta:
igen meg kell bontani mert csak az az egy módja van a javításnak
ha csöpög akkor már az első gáton túljutott a hűtőfolyadék
11512343451 ez a szett száma amit cserélni kell a gs ba

Itt rendelheted

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: dzsini - 2012.02.28 12:19

Lehet hogy kezdek ósdi lenni? :ohmy:

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Tito - 2012.02.28 12:27

dzsini írta:
Lehet hogy kezdek ósdi lenni? :ohmy:

inkább legyel osdi, mint ozdi

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: dzsini - 2012.02.28 12:36

Egy igazi ózdit ismerek, nézd meg mire vitte!!

Tito írta:
dzsini írta:

Lehet hogy kezdek ósdi lenni? :ohmy:

inkább legyel osdi, mint ozdi

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2012.02.28 12:42

az a baj Dzsini, hogy sok a cucc amit nem tok kinek aggyak oda
ezé van hogy kell ez a megrendelősi mert így flottul tudom követnyi a DÓGOKAT

lécci ne rontsd el a játékomb

:~)

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: dzsini - 2012.02.28 12:52

Értem én ettől még utálhatom!

NaSa írta:

az a baj Dzsini, hogy sok a cucc amit nem tok kinek aggyak oda
ezé van hogy kell ez a megrendelősi mert így flottul tudom követnyi a DÓGOKAT

lécci ne rontsd el a játékomb

:~)

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Kókusz - 2012.02.29 08:15

dzsini írta:

Javított már valaki vízpumpát?
Ha csak szivárogo,akkor nem elég csak az első szimeringet kicserélni?
Mindenképpen le kell bontani a magmáig? :huh:

Nekem is néha lecseppent a blokkról a kipufogóra a hűtővíz, ami valahol kijött. Jelentem nem a vízpumpa volt, hanem a blokkot és mindenfélét összetartó-rögzítő csavarok lazultak fel észrevétlenül, és emiatt volt egy kis szivárgás. Először nézd meg mindenütt a csavarokat, ahol csak éred, meg vannak-e jól húzva.

Kíváncsi vagyok.

Üdv: Kókusz

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: dzsini - 2012.02.29 09:01

Kösz, ezeken már túlestem,a vízcsövek bilincseit is kicseréltem,de nem szűnt meg.És bizony a lukon csepereg!~angry:

Kókusz írta:
dzsini írta:

Javított már valaki vízpumpát?
Ha csak szivárogo, akkor nem elég csak az első szimeringet kicserélni?
Mindenképpen le kell bontani a magjáig? :huh:

Nekem is néha lecseppent a blokkról a kipufogóra a hűtővíz, ami valahol kijött. Jelentem nem a vízpumpa volt, hanem a blokkot és mindenfélét összetartó-rögzítő csavarok lazultak fel észrevétlenül, és emiatt volt egy kis szivárgás. Először nézd meg mindenütt a csavarokat, ahol csak éred, meg vannak-e jól húzva.

Kíváncsi vagyok.

Üdv: Kókusz

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: Mora - 2012.02.29 14:05

Dzsini, egy cipőben járunk, én is vízpumpát szerelek. Még csak a dekniig jutottam, de el is ment tőle a kedvem. :)

Kiszedtem az első szimeringet, ami olyan kemény, mint a kö, szépen megrágta a vízpumpatengelyt is, szóval cserés az is, azaz szét kell bombázi az egész motor oldalát. :(

Ja, nálad is a szimering mögött egy másik szimering van? (mert a rajzon nem)

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: dzsini - 2012.02.29 15:32

Nem álltam még neki!
A sajátomat nem nagyon szeretem szerelni, mindig is nehezen kezdtem bele!

Mora írta:

Dzsini, egy cipőben járunk, én is vízpumpát szerelek. Még csak a dekniig jutottam, de el is ment tőle a kedvem. :)

Kiszedtem az első szimeringet, ami olyan kemény, mint a kö, szépen megrágta a vízpumpatengelyt is, szóval cserés az is, azaz szét kell bombázi az egész motor oldalát. :(

Ja, nálad is a szimering mögött egy másik szimering van? (mert a rajzon nem)

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2012.02.29 16:18

Na kérem !!

Ilyenre kopik a tengely!!

http://lh4.ggpht.com/_PB1W46bYOMk/SxC4FEcrjTI/AAAAAAAAAHs/fwB_LEllv5Q/IMG_4269a.jpg

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: dzsini - 2012.03.01 09:11

Szép!! Kiéből szedted ki?

NaSa írta:

Na kérem !!

Ilyenre kopik a tengely!!

http://lh4.ggpht.com/_PB1W46bYOMk/SxC4FEcrjTI/AAAAAAAAAHs/fwB_LEllv5Q/IMG_4269a.jpg

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2012.03.01 14:41

saját

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: kolbányi - 2012.03.08 09:56

Ha valakit érdekelne!?

70 ezernél elfogytak a fogak a fogaskerekekről akkor tettem be kettő újat, sajnos nem gondoltam rá, hogy a szimering és a tengely is előbb-utóbb tönkre mehet akkor nem cseréltem ki. Most 106 ezer van benne és csepegett a hűtőfolyadék újból szét kellett szedni.
Azért írom le, ha valaki megbontja egyszerűbb mindent kicserélni, és kevesebb szereléssel megússzuk a dolgot!
NaSa -nál vagy BMW szervizekbe be lehet szerezni a fogaskerekeket (párban: 5000- Ft körül van) a szimering: 10x26x7-es ebből kell 2db ami: 900 Ft. A tengelyt Én megtudtam csinálni a volt munkahelyemen (szerszám műhelyben). A szivattyú lapátnak semmi baja azt visszatettem, ha szakszerűen van szerelve elvileg örökös (aztán majd kiderül)!
Jó szerelést!
Üdv.:kolbányi! <http://www.f650.hu/images/fbfiles/images/DSCF0001-4a00fd372f8900fee850d8877b7a5b5c.jpg>

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: MaZso - 2014.11.08 20:44

Sziasztok!

Végig olvastam itt a fórumon a felmerülő problémák halmazát de olyat mint amelyet most én tapasztaltam nem találtam...
Az történt hogy nyár elején csöpögni kezdett a hűtőfolyadék a gyári furatból... vízpumpa csere... meg is volt rendben, utána mentem vele mostanáig kb 2e km-t. És most nem tudom mi történt de ha megyek vele kb 5-10 perc után bekapcsol a ventilátor és utána nem sokkal ki is gyullad a piros kis lámpa.
Megnéztem a tartályban a folyadék szint rendben a radiátorba utána töltöttem kb 2 dl-t.... újra mentem vele de a hiba változatlanul előjött.
Megnéztem a folyadék csővezetékei rendesen melegek is de a radiátor épphogy csak langyos sőt ahol a ventilátor hűti ott kifejezetten hideg...
Lehet hogy a termosztát nem nyit??? Vagy eldugult valahol a rendszer???
És még valamit észrevettem, hogy ha jár a motor akkor a vízpumpa gyári furatánál szivárog a folyadék... Lehet azzal van megint a gond ????

Valaki találkozott már hasonlóval ???

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2014.11.11 15:19

Fordítva betett szimering?
Termosztát nem nyit.
Nincs lelégtelenítve a hűtő rendszer.

Kevés hűtőfolyadék a rendszerbe.

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: metRS - 2014.11.26 12:27

MaZso írta:.
Sziasztok!

Végig olvastam itt a fórumon a felmerülő problémák halmazát de olyat mint amelyet most én tapasztaltam nem találtam...

Az történt hogy nyár elején csöpögni kezdett a hűtőfolyadék a gyári furatból... vízpumpa csere... meg is volt rendben, utána mentem vele mostanáig kb 2e km-t. És most nem tudom mi történt de ha megyek vele kb 5-10 perc után bekapcsol a ventilátor és utána nem sokkal ki is gyullad a piros kis lámpa.

Megnéztem a tartályban a folyadék szint rendben a radiátorba utána töltöttem kb 2 dl-t.... újra mentem vele de a hiba változatlanul előjött.

Megnéztem a folyadék csővezetékei rendesen melegek is de a radiátor épphogy csak langyos sőt ahol a ventilátor hűti ott kifejezetten hideg...

Lehet hogy a termosztát nem nyit??? Vagy eldugult valahol a rendszer???

És még valamit észrevettem, hogy ha jár a motor akkor a vízpumpa gyári furatánál szivárog a folyadék... Lehet azzal van megint a gond ????

Valaki találkozott már hasonlóval ???

Papitot kiegészítve:

- termosztat érintkezes hiba,
- szimplan termosztat csere.

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: MaZso - 2014.11.27 11:54

Köszí szépen a tippeket
Hétvégén neki állok és szétkapom!

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: fredgorgo - 2015.02.26 08:04

Sziasztok!

BMW F650 GS (R13) 09/2000-esnél a képen (sajnos nem az enyémről készült a kép) látható narancssárga helyen szivároghat-e?

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: fredgorgo - 2015.02.26 08:06

és a kép: http://www.f650.hu/images/fbfiles/images/N_vtelen.jpg

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: metRS - 2015.02.26 08:26

fredgorgo írta::

és a kép: http://www.f650.hu/images/fbfiles/images/N_vtelen.jpg

Az elvileg egy ontvény haz, tehát nem valószínű h ott szivarog, inkább felette a csövek csatlakozásánál, vagy ha megis ott, akkor feltehetően van valami hajszálrepedés.....unsure: :huh:

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: fredgorgo - 2015.02.26 08:28

Majd csinállok este képet, mert szerintem ez a fedél volt javítva valamivel. Olyan mintha öntvény hibás lenne, kis puklik vannak rajta...

=====

Vá: Hűtőfolyadék szivárgás

Írta: NaSa - 2015.02.26 15:50

Vízpumpa tengely és szimering cseré!

=====